

## Oxid Metal

Oxid Metal er en metallisk maling til rusteffektfinish. Dens brug er angivet for ikke trafikale overflader og egner sig til industrielle og eksklusive områder.

### Egenskaber

- Anvendes på alle typer underlag som: mikrocement, beton, mursten, keramik, gips, glas og metaller.
- Høj klæbeevne til underlaget. På ikke sugende underlag anbefales det først at bruge vores primer Primacrete PLUS.
- Påføres med spartel, børste, svamp, rulle eller spray.
- Brugsklart produkt
- Tilgængelig finish: Copper, Bronze, Light Iron, Heavy Iron og Brass.

### Forbrug

Forbruget vil afhænge af det underlag, der skal behandles, og påføringsmetoden. Med en spartel dækker den ca:

- 0,2 kg/m<sup>2</sup>

### Påføring

Afhængigt af den ønskede effekt kan Oxid Metal påføres ved spartling eller spray.

### Følgende trin anbefales til spartling

Trin 1 - *Rengør og forbered underlaget*

Sørg for at underlaget er tørt, rent, fri for fedt, rust eller snavs og om nødvendigt slebet. Støvsug underlaget for at fjerne eventuelle spor af støv.

Trin 2 - *Priming*

Påfør et lag Primacrete ABS primer til sugende underlag (såsom træ, puds, gips eller mørtel) eller Primacrete PLUS til ikke sugende underlag (som f.eks. metal, marmor, terrazzo osv.). Lad tørre i cirka 1 time.

### Trin 3 - *Dekoration*

Påfør to lag af det ønskede Oxid Metal-produkt (Copper, Bronze, Light Iron, Heavy Iron og Brass) med en spartel eller rulle afhængigt af den ønskede tekstur eller finish på overfladen. Forvent 2 til 4 timers tørretid mellem lagene. Efter 24 timers tørretid, slib overfladen først med korn 220 sandpapir, rengør eller støvsug støvet væk og slib igen med korn 800 sandpapir. Rengør eller støvsug igen støvet væk og poler med korn 2000 sandpapir. Tør støvet af og fortsæt med forseglingen.

### Trin 4a - *Metallisk finish og forsegler*

I tilfælde af en metallisk finish, når overfladen er dekoreret, påføres to lag Concrete Finish WT for at beskytte underlaget. Der skal være 24 timer mellem påføringen af de to lag. Lad igen tørre 24 timer.

### Trin 4b - *Oxideret finish og forsegler*

Hvis en oxideret finish foretrækkes, slibes overfladen med korn 220 sandpapir og Activator oxideringen påføres med en rulle, svamp eller spray i en homogen eller uregelmæssig måde afhængigt af den ønskede finish. Efter 24 timer påføres to lag Primacrete Finish med fire timers mellemrum. Slib med korn 400 sandpapir, og 12 timer senere påføres to lag Concrete Finish WT, med et interval på 24 timer mellem lagene for at beskytte overfladen. Lad tørre i 24 timer.

\*Note: Påfør ikke Oxid Metal udendørs, hvis der forventes regn.

## **Følgende trin anbefales til spray:**

### Trin 1 - *Rengør og forbered underlaget*

Sørg for, at underlaget er tørt, rent, fri for fedt, rust eller snavs og om nødvendigt slebet. Støvsug underlaget for at fjerne eventuelle spor af støv.

### Trin 2 - *Priming*

Påfør et lag Primacrete ABS primer til sugende underlag (såsom træ, puds, gips eller mørtel) eller Primacrete PLUS til ikke sugende underlag (som f.eks. metal, marmor, terrazzo osv.). Lad tørre i cirka 1 time.

### Trin 3 - *Dekoration*

Fortynd det ønskede Oxid Metal-produkt (Copper, Bronze, Light Iron, Heavy Iron og Brass) med ca. 40 % vand og påfør med en sprøjtepistol med en dyse efter trin 2, (priming).

Påfør et eller to lag produkt afhængigt af finishen, og lad det tørre 2 til 4 timer

mellem lagene. Lad tørre i 24 timer. Slib først overfladen med korn 220 sandpapir, rengør eller støvsug støvet væk og slib igen med korn 800 sandpapir. Rengør eller støvsug støvet væk igen og poler med korn 2000 sandpapir. Fjern støvet og fortsæt med forseglers.

For resten af trinene skal du følge samme procedure som for påføringen ved hjælp af spartling.

## **Særlige forholdsregler**

I tilfælde af øjenkontakt vask med rigeligt vand i 15 min. I tilfælde af hudkontakt, vask med vand og sæbe. Brug aldrig opløsningsmidler eller fortynder.

Slug ikke. Fremkald ikke opkastning, hvis det indtages, og søg lægehjælp med det samme.

Følgende foranstaltninger anbefales:

- God ventilation
- Benyt sikkerhedsbriller
- Benyt gummihandsker

Tomme beholdere skal bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen.

For at forhindre at produktet tørrer ud eller fortykkes, skal du lukke låget efter hver brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

## **Rengøring af værktøj**

Værktøj skal vaskes med sæbe og vand umiddelbart efter brug

## **Opbevaringsforhold**

Produktet skal opbevares i sin originale lukkede emballage og beskyttes mod vind og vejr ved temperaturer mellem 10°C og 30°C, på et tørt og godt ventileret sted, væk fra varmekilder og direkte sollys. Ved korrekt opbevaring er holdbarheden 1 år fra fremstillingsdatoen.

## **Emballage**

Fås i spande à 1 kg.

Rev. 240323